



### Estadística alumbrado público

Enero de 2018

Material eléctrico instalado en cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades.




# Reemplazo de Lámpara OV-15 A LED DE 60 WATTS



Estadística alumbrado público  
Febrero de 2018

Material eléctrico instalado en cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades.

Abrazadera 3BS	1
Balastro 100 w.v.s.	8
Balastro 150 w.v.s	12
Base para fotocelda	1
bastidor B1	1
Bastidor con aislador B1	1
Bovina para contactor	1
Cable neutranel 2+1	80
Cable THW No. 12	65
Falso contacto en lámpara	15
Foco 100 w.v.s.	22
Foco 150 w.v.s	85
Foco 175 w.a.m.	1
Foco 400 w.a.m.	2
Foco ahorrador	2
Foco led 12 watts	6
Fotoceda 2024	4
Interruptor	3
lámpara OV-15	4
Reconexión de lámpara	4
Reconexión de servicio	1
Reemplazo de base para medidor	1
Reemplazo de bases para interruptor	1
Reemplazo de interruptor 3x100	1
Reemplazo de lámpara dañada	1
Reinstalación de poste	1
Reparación de corto	5
retiro de interruptor	1
Retiro de poste caído	1
Retiro de reflectores	6



Revisión de foto control	1
Revisión de lámpara	10
Se restableció servicio	5
Se retiraron reflectores	3
Protección	2

## Estadística alumbrado público


Marzo de 2018

Material eléctrico instalado en cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades.


Balastro 100 w.v.s.	1
Balastro 150 w.v.s.	6
Balastro 400 w.a.m.	6
Balastro reutilizado	1
Barras de 14 watts T5	14
Base para medidor	2
Cable neutranel 2+1	320
Falso contacto en lámpara	4
Foco 100 w.v.s.	7
Foco 150 w.v.s.	36
Foco 400 w.a.m.	7
Foco ahorrador	1
Instalación de canaleta	1
Instalación de contactos	4
Lámpara Led	12
Lámpara OV-15	1
Reemplazo de contactor	1
Reemplazo de lámpara OV-15 de 150 W.V.S. a led	142
Socket	1



# Reemplazo de Lámpara OV-15 A LED DE 80 WATTS




### Material eléctrico instalado el mes de abril de 2018




- Abrazadera 2BS
- Apoyo para bajar Santa Cruz
- Base para fotocelda
- Bastidor completo
- Cable 2+1
- Cable THW #14
- Centro de carga trifásico
- Contactador 3RT1045
- Foco 100 w.v.s.
- Foto control
- Instalación de reflectores 50 w. Led.
- poste octagonal
- Reemplazo de anclas para interruptor trifásico
- Reparación de corto
- Aislador 1C
- Balastro 100 w.v.s.
- Base para medidor
- Bovina 3RT1945-5AN11
- Cable pot #12
- Cajas para puestos
- Colocación de bases para postes
- Falso contacto
- Foco 1000 w.a.m.
- Fotocelda 2024
- Lámpara de led
- reconectado de cableado de lámparas
- Reemplazo de lámpara
- retiro de lámpara caída y cableado reventado
- Apoyo a protección civil a retirar árbol
- Balastro 150 w.v.s.
- Bastidor B1
- Brazo
- Cable THW #10
- Centro de carga QO2
- Conector
- falso contacto en lámpara
- Foco 150 w.v.s.
- Fotocelda 220 voltios
- Limpieza en lámpara
- Reconexión de tablero en taquilla
- Reflectores Led
- Retiro de interruptores

## Material electico instalado el mes de mayo de 2018



- Balastro 150 w.v.s.
- Base para fotocelda
- base para medidor
- Brazos para lámpara
- Cable neutranel 2+1
- Cable pot No. 14
- Falso contacto
- Foco 150 w.v.s
- Fotocelda 2024
- Instalación de contacto
- Instalación de lámpara OV-15 reut.
- instalación de reflectores
- Interruptor 2x50 amperes
- Interruptores
- Lámpara OV-15 reutilizada
- Limpieza en lámpara
- Reacomodo de cable
- Reemplazo de interruptor
- Reemplazo de lámparas
- Reflector 1000 w.a.m.
- Reflector 50 w.led.
- Reflectores 1000 w.a.m.
- Reinstalación de cable caído
- Reparación de corto
- Retiro de poste de concreto
- Revisión de alumbrado
- Revisión de interruptor
- Revisión de lámpara
- Se checó lámpara
- Se reubico contacto
- socket


## Material eléctrico instalado el mes de Junio de 2018






### Material eléctrico instalado el mes de julio de 2018

abrazaderas	3				
Balastro 150 w .v.s.	1				
Balastro 100 w.v.s.	9				
Balastro 150 w.v.s	18				
Base para fotocelda 2024	7				
brazo	6				
Cable neutranel	50				
Cable pot	34				
Falso contacto	6				
Foco 100 w .v.s.	9				
Foco 150 w .v.s.	65				
Foco led	1				
Fotocelda	12				
Fusible de 2 amp. 15 kva.	1				
Instalación base para medidor	1				
Instalación de reflectores	4				
Interruptor	1				
Reemplazo de lámpara sub- urb. por OV-15	10				
Reemplazo de lámparas de solido por led	78				
Reparación de corto circuito	2				
Retiraron lámpara	1				
retiro base para medidor	1				
retiro de cable neutranel	78				
Revisión de lámpara	10				
se pesto escalera	1				
Se quitaron reflectores	2				
se realizaron adecuaciones a lámparas de led					
Se restableció servicio	1				
se reviso servicio	1				
Socket	3				
traslado de apoyo para balconeros					




## Material eléctrico instalado el mes de agosto de 2018


balastro 100 w.v.s.	2		
Balastro 150 w.v.s.	6		
Base para fotocelda	5		
brazo para lámpara	2		
Cable pot	9		
canilla para fotocontrol	1		
contacto	1		
Falso contacto	9		
foco led	2		
Foco 100 w.v.s.	6		
Foco 15 w.v.s. (reutilizado)	53		
Foco led	1		
Fotocelda 220 voltios	6		
fusibles de 3 amp. De 15 kva.	1		
instalación de reflectores	5		
Instalo reflector	1		
Interruptor 2x32	1		
lámpara de led	3		
Lámpara O-V-15	6		
Poda de árbol	1		
protección para lámpara	5		
reconexión de lámpara	1		
reemplazo en lámpara	1		
Reflector 1000 w.v.s.	1		
reinstalación de lámpara	2		
retiro de lámpara de led	2		
retiro de reflector 1000 w.a.m.	1		
se retiro lámpara OV-15	1		
se retiro transformador	1		
Socket	1		



## Material eléctrico instalado el mes de septiembre de 2018




Material eléctrico instalado el mes de octubre de 2018




- Balastro 150 w.v.s.
- Base para fotocelda
- Cable neutranel 2+1
- Cable URD 1+1 Cal, 6
- Colocación de postes
- Conector burdy UB214
- contacto
- Contactador
- Falso contacto en lámpara
- Foco 100 w.v.s.
- Foco 1000 w.a.m. reutilizado
- Foco 150 w.v.s.
- Instalación de postes
- Interruptor 2x 32 amperes

Material eléctrico instalado el mes de noviembre de 2018



- Balastro 150 w.v.s.
- Barras led
- Foco 150 w.v.s.
- foto control
- Instalación de reflectores
- Reparación de lámpara
- Se entregaron lámparas
- Se quitó reflector

Material eléctrico instalado el mes de diciembre de 2018



- Balastro 100 w.v.s.
- Balastro 1000 w.v.s.
- Base para fotocelda
- cable
- centro de carga QO2
- falso contacto en lámpara
- Foco 100 w.v.s.
- Foco 150 w.v.s.
- Fotocelda
- Protección para lámpara
- reemplazo de lámpara
- Reemplazo de reflector
- Reparación de Circuito
- reparación de reflectores
- se restableció circuito
- se restableció servicio
- Socket