




### Material eléctrico instalado el mes de enero de 2019



## Material eléctrico instalado el mes de febrero de 2019




### Material eléctrico instalado el mes de marzo de 2019






Material eléctrico instalado el mes de mayo de 219




## Material eléctrico instalado el mes de junio de 2019


balastro 100 w.v.s	5
Balastro 150 w.v.s.	8
Balastro 400 w.a.m.	1
base para fotocelda	1
brazo para lámpara	4
cable neutranel 2+1	889
Cable thw. No. 12	72
cambio de fusible de cortacircuitos	2
cambio de poste	1
conexión de cable reventado	
conexión de lámpara	1
contactor	1
Falso contacto	6
Foco 100 w.v.s	10
foco 150 w.v.s	46
Foco 400 w.a.m.	1
Foco ahorrador de 85 watts	1
Fotocelda 110 voltios	1
generación de bitácora	0
instalación de contacto	1
instalación de reflector	1
interruptor	1
lámpara de led	2
Lámpara OV-15	4
lámparas led	10
poliducto de 1/2	250
Postes	4
Postes	10
Protección para lámpara	3
se puso luz a letras	1
socket	2



### Material eléctrico instalado el mes de julio de 2019




## Material eléctrico instalado el mes de agosto de 2019






## Material eléctrico instalado el mes de septiembre de 2019




# Estadística de Alumbrado Público

Material eléctrico instalado el mes de octubre de 2019



Estadística de Alumbrado Público

Material eléctrico instalado el mes de noviembre de 2019



Estadística de Alumbrado Público

Material eléctrico instalado el mes de diciembre de 2019

