


Estadística alumbrado público

Enero de 2017

Material eléctrico instalado en cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades

Balastro 100 w.v.s.	3
balastro 150 w.v.s.	13
Balastro 70 w.v.s.	3
Base para fotocelda	1
cable pot	5
centro de carga	1
Falso contacto	4
Faltó interruptor	1
Foco 1000 w.a.m.	1
Foco 100 w.v.s.	14
Foco 150 w.v.s.	56
Foco 70 w.v.s.	7
Foco ahorrador grande	3
foto control	1
Fotocelda 2021	2
Fotocelda 2024	2
Fusible de 2 amperes 15 kva.	1
Limpieza de lámpara	1
reconexión de lámpara	1
Reparación de corto	2
se retiraron interruptores	11
Retiró de poste	2




Estadística Alumbrado Público

Febrero de 2017

Material eléctrico instalado en cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades

Balastro 100 w.v.s.	10
Balastro 150 w.v.s.	3
Base para fotocelda	1
Cable neutranel 2+1 cal. 6 mts.	50
Foco 100 w.v.s.	36
Foco 150 w.v.s.	55
Foco 175 w.a.m.	1
Foco 70 w.v.s.	2
Fotocelda 2021	1
Fotocelda 2024	5
Fusible de 2A de 15 Kva.	2
Limpieza en Lámpara	1
Protección para lámpara	30




Estadística Alumbrado Público

Marzo de 2017

Material eléctrico instalado en cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades

Balastro 100 w.v.s.	8
Balastro 150 w.v.s.	16
Balastro 70 w.v.s.	2
Base para fotocelda	1
cable neutranel 2+1 cal.6	80
conexión de servicio de alumbrado	1
Contactador 3RT1045	1
Falso contacto	6
Foco 100 w.v.s.	19
Foco 150 w.v.s.	76
Foco 70 w.v.s.	1
Foco ahorradores	2
Fotocelda 2024	4
instalación de interruptores	1
Protección para lámpara	8
reconexión de lámparas	1
contacto trifásico	1
reflectores	3
se retiró contactor dañado	1
se retiró placa	1
Socket mogol	1




Estadística alumbrado público

Abril de 2017

Material eléctrico instalado en cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades

Balastro 100 w.v.s.	9
Balastro 150 w.v.s.	15
Base para fotocelda	2
Falso contacto para lámpara	10
Foco 100 w.v.s.	34
Foco 1000 w.a.m.	4
Foco 150 w.v.s.	88
Foco incandescente	6
Foco LED 27 watts	6
Foco LED MR16	22
Fotocelda 2021	3
Fotocelda 2024	6
Protección para lámpara	14
Protección para lámpara	1
reconexión de lámpara	3
reinstalación de lámpara	3
reinstalación de poste	3
Reparación de corto	2
Socket mogol	1




Estadística alumbrado público

Mayo de 2017

Material eléctrico instalado en cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades

Balastro 100 w.v.s.	2
Balastro 150 w.v.s.	6
contacto	3
Foco 100 w.v.s.	4
Foco 150 w.v.s	41
fotocelda 2024	5
Fusibles de 2A-15 Kva.	2
instalación de carruchas	1
Instalación de contactor	1
revisión de centro de carga	2
socket	3



Estadística alumbrado público

Junio de 2017

Material eléctrico instalado en cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades

Balastro 100 w.v.s.	3
Balastro 150 w.v.s.	8
Bovina	1
Contactador	1
Foco 100 w.v.s.	13
Foco 150 w.v.s.	43
Fotocelda 2024	3
Grúa en el Taller	1
instalación de contacto	1
llave de paso	3
Protección p/lámpara	9
reconexión de lámpara	3
reinstalación de poste	1
reparación de corto circuito	3
Retiro de poste dañado	1
se retiró contactor	1

